Bilaga 5. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun

Tabell IX. Registrerade fornminnen i Skellefteå socken och stad

ID-nr	Lämningstyp 2017	Beskrivning med tillhörande information och foto	Antikvarisk bedömning 2017
RAÄ Skellefteå stad 14:1-3	Röse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** 1) Röse, 5 m i diam och 0,7 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m st. I mitten är en 1,20 x1,30 st och 0,4 m dj grop. På botten av gropen, på hälleberget, ligger kol (recent). Bevuxen med ett fåtal unga tallplantor samt björksly. 21 m V om nr 1 är 2) Röse, 7 m i diam och intill 1,5 m h. Stenarna är 0,1-0,8 m st. I Ö delen, som är kraftigt utrasad, vanligen 0,1-0,2 m st. Ställvis kantkedja, 0,3-0,5 m h av 0,4-0,7 m l stenar. I mitten är en grop 2,5x3 m st och 1 m dj. I gropen är en 0,9 m l, 0,8 m br och 0,2 m tj häll. Bevuxen med en gran. Har troligen blivit utsatt för stentäkt. 2 m 320 gon om nr 2 är 3) Röse (stensättningsliknande) 10 m i diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,1-0,75 m st (vanligen 0,2-0,4 m st). I mitten är ett 1,3x1,5x0,8 m stort block. I Ö delen är en 1,5x1,5x0,5 m st grop. Bevuxen med två tallar. Rösena omtalas av Ekdahl 1827-30. **Granskning 2017-05-23 (GF) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** 1) Röse, runt, 5 m i diameter och 0,5 m högt. Stenarna är 0,1-0,6 m stora (vanligen 0,2-0,4 m stora). I mitten är en urplockad grop 1 m i diameter och 0,3 m djup. 21 m V om nr 1: 2) Röse, runt, 7 m i diameter och 1,5 m högt. Stenarna är 0,1-0,8 m stora (i Ö vanligen 0,1-0,2 m stora). Ställvis kantkedja, 0,3-0,5 m hög, av 0,4-0,7 m långa stenar. Nära mitten är en grop 2,5-3 m i diameter och 1 m djup. I gropen är en häll 0,9 m lång, 0,8 m bred och 0,2 m tjock, sannolikt del av kista. 2 m VNV om nr 2: 3) Röse, runt, stensättningsliknande, 10 m i diameter och 0,5 m högt. Stenarna är 0,1-0,75 m stora (vanligen 0,2-0,4 m stora). Nära mitten är ett block 1,3x1,5x0,8 m stort. I Ö är en grop 1,5x1,5 m stor och 0,5 m djup. **Terräng:** Krön av liten bergrygg (Ö-V). Gles barrskog (ungtallar). **Referenser:** 1) ATA: Ekdahls resor 1827-30. 2) SGU-karta 1938. 3) G Hallström. Vb län, arkeologiska resor. 4) E Westerlunds inv 1953, nr 92. ATA dnr 143/54. RAÄ:s inv 1957 nr 14.	Fornlämningar

		 Foto mot NNV: Gerhard Flink 2017.	
RAÄ Skellefteå stad 17:1	Långröse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Långröse, 19 m l, 7 m br (80-280 gon) och intill 1,2 m h. Stenarna är 0,1-0,6 m st (vanligen 0,2-0,4 m st). I V delen är en delvis synlig kista 2,5 m l och 0,6 m br (115-315 gon) bestående av ca 9 hällar, 0,5-0,9 m l, 0,1 m h 0,2-0,25 m tj. Långröset har ställvis kantkedja och kallmurad kant, intill 3 skift, 0,1-0,35 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. Bäst bevarad i S långsidan. I V delen av långröset är en grop 1,3 m i diam stor och 0,7 m djup. I kistan växer en liten tall. **Granskning 2017-05-22 (GF) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Långröse, 16x6 meter (ONO-VSV) och 1,2 m högt. Stenarna är 0,1-0,6 m stora (vanligen 0,2-0,4 m stora). I röset är fem gropar 0,2-0,6 m djupa, varav fyra 1,5-2,5 m i diameter och en, i V, 5x2 m (Ö-V). I den större gropen är en kista 2,5x0,6 m (VNV-OSO) och 0,1 m hög av 6 kantställda hällar, 0,5-0,9 m långa och 0,2-0,25 m tjocka (möjligen kan ytterligare någon anas). Långröset har ställvis kantkedja och kallmurad kant, 0,1-0,35 m hög, av 0,3-0,8 m långa stenar intill 3 skift, bäst bevarad i S. **Terräng:** Krön av liten bergrygg (Ö-V). Skogsmark (gles barrskog med ungtallar). **Referenser:** 1) RAÄ:s inventering 1957 nr 17. 2) E Westerlunds inv 1953 nr 91. ATA dnr 143/54. Västerbottens mus. Arkiv dnr 935/76. *Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.*	Fornlämning
RAÄ Skellefteå stad 28:1	Röse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Röse, 4 m diam och intill 0,4 m h, bestående av 0,1-0,4 m st stenar. I mitten en grop, ned till marknivå, 1 m diam och 0,4 m dj. Beväxt med några tallar och granar.	Fornlämning

		Granskning 2017-06-04 (SJ): **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röse, runt, 4-5 m i diameter och 0,5 m högt. Stenarna är 0,2-0,35 m stora – enstaka intill 0,5 m stora. Mittgrop, 0,8 m i diameter och 0,3 m djup. Lätt övermossad. **Terräng:** Svag avsats på NNV-sluttning av kraftig bergshöjd. Skogsmark (tall). *Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 30:1	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Röse, 8-9 m i diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,1-0,65 m st (vanligen 0,2-0,4 m st). I rösets mitt är ett 1,7x1 m st och 0,5 m h block. V om blocket är en 1,6 m l, 0,6 m br och 0,5 m dj grop (380-180 gon). I SSÖ kanten är en 1,2x1 m st och 0,5 m dj grop. Kraftigt omplockat i ytan. **Granskning 2017-05-16 (GF):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, rund, 8 m i diameter och 0,4 m hög. Fyllning av 0,1-0,6 m stora stenar (vanligen 0,2-0,4 m stora). I mitten är ett block 1,7x1 m stort och 0,5 m högt. V om blocket är en grop 1,6x0,6 m (N-S) och 0,5 m djup, möjligen spår av kistkonstruktion. I kanten i S är en grop 1 m stor och 0,5 m djup. Fornlämningen är omplockad i ytan och kan ha varit ett röse som fått stensättningsprofil. **Terräng:** Krön i flack moränbunden hällmark. Skogsmark (tallungskog). *Foto mot N: Gerhard Flink 2017.*	Fornlämning

RAÄ Skellefteå stad 32:1	Röse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Röse, 6 m i diam och 0,5 m h, bestående av 0,2-0,7 m st stenar (i regel 0,3-0,4 m). Kraftigt omplockad, i Ö delen ned till markytan. I mittpartiet några flata hällar, 0,4-0,7 m st. **Granskning 2017-06-06 (SJ):** **Skadestatus** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röse, runt, 9-10 m i diameter och 0,5 m högt. Stenarna är 0,15-0,4 m stora – enstaka hällar intill 0,6 m stora. I centrum en urgröpning, 3x1,3 m (Ö-V) och 0,3 m djup, ner till berget. **Terräng:** Ö delen av urbergsrygg (Ö-V). Skogsmark (tall). *Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning
RAÄ Skellefteå stad 32:2	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Stensättning, närmast rund, 4 m i diam och 0,15 m h. Fyllning av 0,1-0,4 m st stenar. N delen kraftigt övermossad. Beväxt med sju tallar. **Granskning 2017-06-06 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, oregelbunden, 5x3 m (Ö-V) och 0,25 m hög. Fyllning av 0,15-0,35 m stora stenar. **Orientering:** 24 m V om RAÄ Skellefteå stad 32:1. **Terräng:** Krönparti av urbergsrygg (Ö-V), intill kraftig S-sluttning. Skogsmark (tall). *Foto mot V: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning

RAÄ Skellefteå stad 33:1	Röse	**Tidigare beskrivning (från 19982) enligt FMIS:** Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,1-0,5 m st stenar. Kraftigt omplockad. S till stor del utrasad. **Granskning 2017-06-06 (SJ):** **Skadestatus** Skadat **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röse, idag oregelbundet, 6x3,5 m (VNV-OSO) och 0,4 m högt. Stenarna är 0,25-0,45 m stora. En del stenar ligger nedanför sluttningen i S (utanför röset). **Terräng:** V delen av urbergskam (Ö-V), invid kraftig S-sluttning. Skogsmark (tall). *Foto mot V: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning
RAÄ Skellefteå stad 34:1	Röse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Röse, 6-7 m i diam och intill 0,6 m h, av 0,05-0,5 m st stenar. Antydan till kantkedja, delvis utrasad i söder, 0,1-0,3 m h, av 0,5-1,1 m l kantiga stenar. I centrala delen en avlång fördjupning, 2,5x1,5 m (Ö-V) och 0,3-0,4 m dj, S kanten delvis utrasad. Fördjupningen ger anläggningen ett ovalt utseende. Beväxt med ett par smågranar. **Granskning 2017-06-06 (SJ):** **Skadestatus** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röse, närmast runt, 8 m i diameter och 0,8 m högt. Stenarna är 0,15-0,3 m stora – enstaka intill 0,4 m stora. Ojämn yta. Nedrasat material i S (utanför röset). **Terräng:** Lätt S-sluttande urberg med brant sluttning omedelbart S om graven. Skogsmark (tall). *Foto mot VSV: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning
RAÄ Skellefteå stad 179:1	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** 1) Stensättning, rest av, oregelbunden, 3-4 m i diam och 0,1 m h. Numera delvis övertorvad fyllning av 0,1-0,4 m st stenar. Ställvis ligger bottenmaterialet i dagen. Utslängt material i S och NV. Beväxt med 1 tall. 8 m 315 gon om nr 1 är	Övrig kulturhistorisk lämning

		2) Stensättning, rest av, närmast rund, 5-6 m i diam och 0,2 m h. Numera delvis övertorvad fyllning samt bottenmaterial bestående av grus och 0,05-0,4 m st stenar. Beväxt med 1 tall. 6 m 370 gon om nr 2 är 3) Stensättning, rest av, oregelbunden, 3-4 m i diam och 0,1-0,2 m h. Numera delvis övertorvad fyllning samt bottenmaterial bestående av grus och enstaka 0,1-0,3 m st stenar. Är beägen på mindre bergsklack, där krönet ligger bart. Enstaka utslängt material i S och V. Ö om nr 1 på berget finns enstaka skärvig sten, något skörbränd. **Granskning 2017-06-11 (SJ) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Restaurerad **Undersökningsstatus:** Undersökt **Beskrivning:** Stensättning, undersökt och återuppbyggd, oregelbunden, 2,2x1,3 m (Ö-V) och 0,15 m hög. Fyllning av 0,1-0,2 m stora stenar – enstaka intill 0,3 m stora. **Antikvarisk kommentar:** Denna och de två övriga stensättningarna på lokalen undersöktes 1996. De övriga två återuppbyggdes inte. De togs bort för att ge plats åt byggandet av den närliggande vägen. **Terräng:** Litet krön i V-sluttning av större urbergsrygg. Skogsmark (tall). **Referens:** Östlund, Olof, 1996: *Rapport över arkeologisk slutundersökning av stensättningar raä 179, Hedensbyn, Skellefteå socken, Västerbottens län*. *Foto mot VSV: Sune Jönsson 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 205:1	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Stensättning, rund, 4-5 m i diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,1-1 m st stenar. Insjunket mittparti. De större stenarna ligger i kanten av röset. Sladdrig begränsning, delvis utrasad fyllning. I mitten växer en tall**.** **Granskning 2017-05-17 (GF) och 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, otydlig begränsning, närmast rund, ca 3 m i diameter och 0,3 m hög. Skålformigt mittparti, 2 m i diameter och 0,1 m djupt, med fyllning av 0,1-0,4 m stora stenar, samt i kanten fem hällar, 0,5-1 m långa. **Terräng:** Krönparti av ojämn bergrygg (Ö-V). Skogsmark (tallskog).	Fornlämning

		Skadebeskrivning: Kringkastat stenmaterial. *Foto mot V: Gerhard Flink 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 215:1	Röse	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Röse. Närmast runt, 6-7 m i diam och 0,8 m h. Stenarna är 0,1-0,7 m st (vanligen 0,3-0,4 m st). I mittpartiet är en grop, 2 m l, 1 m br och 0,8 m djup (130-330 gon), vari syns spår av kista. I S kanten är en häll in situ, 0,8 m l, 0,45 m br och 0,3 m tjock. I SÖ delen av gropen är 2 hällar, i mitten en häll och i NÖ delen en häll, 0,65-0,95 m l, 0,3-0,7 m br och 0,15-2 m tj. I NNV kanten av röset ligger en 1,15 m l, 0,4 m br och 0,2 m tjock häll. I VNV och i NÖ ligger utslängd sten. Bevuxen med en ung rönn. **Granskning 2017-05-22 (GF):** **Skadestatus:** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röse, 5 m i diameter och 0,8 m högt. Stenarna är 0,1-0,7 m stora (vanligen 0,3-0,4 m stora). I mittpartiet är en grop 2x1 m (Ö-V) och 0,8 m djup, vari syns spår av en kista. I gropens kant är i S en häll in situ 0,8x0,45 m och 0,3 m tjock. I övrigt har kistan fyra ytterligare hällar (två SO, en i mitten och en NO), 0,65-0,95 m långa, 0,3-0,7 m breda och 0,15-0,2 m tjocka. I kanten av röset i NNV är en liggande häll 1,15x0,4 m och 0,2 m tjock. Utanför röset, I V, NV och i NO, ligger utslängd sten. **Terräng:** Litet krön i nordsluttande hällmark. Skogsmark (gles tallskog). **Skadebeskrivning:** Omplockad. *Foto mot N: Gerhard Flink 2017.*	Fornlämning
RAÄ Skellefteå stad 216:1	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Stensättning, rest av, 4 m i diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,1-0,7 m st (vanligen 0,2-0,4 m st). Sladdrig begränsning. Stensättningen är kraftigt kringspridd, varvid berget går i dagen inom stora delar av stensättningens mittparti. Utrasat fyllningsmaterial i SV och ÖNÖ.	Fornlämning

		Granskning 2017-05-22 (GF) och 2017-09-16 (LK): **Skadestatus:** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, oregelbunden, nu 4x1,5 m (NNV-SSO) och 0,3 m hög, ursprungligen sannolikt ca 3 m i diameter. Fyllning av 0,1-0,7 m stora stenar (vanligen 0,2-0,4 m stora). Stensättningen är kraftigt kringspridd, varvid berget går i dagen inom delar av stensättningens mittparti. Utslängd fyllning intill 4 m V, Ö och N om stensättningen. **Terräng:** Krönparti av liten bergrygg (NV-SO). Skogsmark (ungtallar). **Skadebeskrivning:** Fyllningen delvis utslängd. **Referens:** Västerbottens museums arkiv Dnr 935/76. *Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 233:1	Stensättning	**Tidigare beskrivning (från 1982) enligt FMIS:** Stensättning, rund, 3,5 m i diam och 0,1-0,2 m h. Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar, enstaka intill 0,5 m st. Något omplockad. Utslängt material i V. Westerlund omtalar ett «litet röse» i sydvästsluttningen på berget punkt 68 (Bergsängesberget). Dock är avståndet från punkten felaktig. Westerlunds beskrivning är mycket överensstämmande med ovan beskrivna varför det är sannolikt att det rör sig om samma fornlämning. **Granskning 2017-06-06 (SJ) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, rund, 2-3 m i diameter och 0,25 m hög. Fyllning av 0,1-0,3 m stora stenar. I mitten är en grop 1 m i diameter och 0,1 m djup. Omedelbart NV om stensättningen är en häll 0,9 m lång (NNV-SSO), 0,3 m bred och 0,2 m tjock. **Terräng:** Svag V-sluttning av berghäll på markant bergshöjd med häll- och moränmark. Skogsmark (tall). **Referenser:** 1) ATA, dnr 5746/1950 (Westerlunds inventering 1950). 2) Skellefteå museums arkiv, dnr 108/1950.	Fornlämning

		 Foto mot S: Lennart Klang 2017.	
RAÄ Skellefteå stad 630:1	Boplats	**Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:** Boplats, ca 50x20 m (NÖ-SV), fynd av skärvsten, kvartsavslag samt brända ben och tänder. Tidigare utredning ca 35x20 m. Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1998. Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 2000 påträffades skärvsten, kvartsavslag och ben. Bland benen fanns tåben från säl, fiskkota och skulderblad från ett mindre djur. Benen påträffades inom en ca 1 m st mörkfärgning, ca 0,05-0,06 m dj, mörkfärgningen är fet. Strax utanför mörkfärgningen påträffades en mindre koncentration av tänder, sannolikt från gräsätare. Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid särskild arkeologisk undersökning år 2001 av boplatsen SÖ del påträffades 3 anläggningar varav 1 avslagsgrop med 115 kvartsavslag, 1 brunfärgning med ben samt 1 avslagskoncentration. Brunfärgningen var 1,2x1,2 m st och 12 cm tj med i ytterkanten enstaka skärvstenar. Närmare botten av brunfärgningen blev färgen mörkbrun och materialet fetare. I brunfärgningen påträffades 505 benfragment. Den osteologiska analysen visar att benen kommer från bäver, skogsmård, älg samt ett fåtal ben av fisk och fågel. Dessutom påträffades 1 mynningsbit av ett keramilkärl. Koncentrationen av kvartsavslag var 1,6x0,7 m st, där påträffades ca 150 kvartsavslag och 1 skrapa av kvarts. Det insamlade kolet 14C-daterades till 770-500 och 460-340 BC (1 sigma) (2470+-40 BP). **Granskning 2017-05-23 (GF, NG) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** Delundersökt **Beskrivning:** Boplats, oklar utsträckning, delundersökt och delvis borttagen. Vid utredningstillfället 2017 kunde enstaka skörbrända stenar och ett kvartsavslag iakttas vid boplatsytans avgränsning enligt FMIS i N. Enligt den arkeologiska utredningsrapporten 1998 påträffades och tillvaratogs även en bit slagg (bottenskålla). I rapporten från slutundersökningen framgår att huvuddelen av boplatsen inte undersöktes. Den undersökta delen låg i nuvarande vägområde för E4:an. Den del som inte undersöktes finns kvar längre mot NO. **Terräng:** SO-sluttande stenfri sandig moränsluttning ca 35-40 m över havet. Barrskog och vägområde. **Referenser:** 1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998. *Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län*. Skellefteå museum. 2) Andersson, Berit. 2000. *Rapport över arkeologiska förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny*	Fornlämning

		vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (RAÄ dnr 321-5268-2000). 3) Andersson, Berit. 2003. *Rapport arkeologiska slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn.* Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. *Foto mot S: Niklas Groop 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 631:1	Boplats	**Tidigare beskrivning (från 2008) enligt FMIS:** Boplats? undersökt och borttagen, ca 20x10 m (NÖ-SV), fynd av kvartsavslag och splitter samt rester efter en stubbtäkt, oval, 1,7x1,4 m st och 0,2 m dj. Stubbtäkten ansågs efter utredningen ev. vara en boplatsgrop. Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1998. Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 2000 påträffades en stor koncentration av kvartsavslag. Boplatsgropen är sannolikt rester efter stubbtäkt. Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning år 2001 framkom 1 koncentration med kvartsavslag som sannolikt utgör en slagplats. Avslagskoncentrationen var 1,4x0,8 m st (N-S), omedelbart Ö om avslagningsplatsen var ett jordfast block, 0,8x0,7 m st, troligen använt som städ vid bearbetning av kvartsmaterial. Totalt påträffades 3670 kvartsavslag och splitter, varav en stor mängd var mycket små avslag (1-2 mm st). **Granskning 2017-05-23 (NG) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** Undersökt **Beskrivning:** Se ovan. Vid utredningstillfället 2017 syns kantiga stenar i markytor efter undersökningen år 2001. Dessa stenar är antingen naturligt kantiga eller kantiga av eldpåverkan. **Terräng:** SO-sluttande stenfri sandig moränslänt ca 40-45 m över havet. Skogsmark i vägområde. **Referenser:** 1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998. *Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län*. Skellefteå museum. 2) Andersson, Berit. 2000. *Rapport över arkeologiska förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län.* (RAÄ dnr 321-5268-2000).	Undersökt och borttagen

		3) Andersson, Berit. 2003. *Rapport arkeologiska slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn.* Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. *Foto mot S: Niklas Groop 2017.*	
RAÄ Skellefteå stad 632:1	Boplats	**Tidigare beskrivning (från 1998) enligt FMIS:** Boplats, undersökt och borttagen, ca 45x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 kokgropar. Fynd av 27 fragment av keramik, enstaka kvartsavslag, en flintskrapa och flintavslag. Keramiken är magrad med asbest och glimmer. Kokgroparna påträffades i samband med arkeologisk utredning år 1998. Tillägg dnr 321-5268-2000: Vid arkeologisk förundersökning år 2000 påträffades 27 fragment av keramik, enstaka kvartsavslag, en flintskrapa och flintavslag. Tillägg dnr 321-1186-2003: Vid arkeologisk slutundersökning år 2001 undersöktes 6 förmodade kokgropar vilket resulterade i att 2 stycken bedömdes vara rotvältor och 4 stycken kokgropar. Av dessa var 3 runda och 1 rektangulär. Dessutom påträffades härdar och 1 brunfärgning, 0,8 x 0,8 m st, runt denna fanns 200 keramikfragment (7 st med ornamentik), 433 brända ben av främst olika fisksorter men också obestämde fragment av mindre däggdjur, 46 fiskknotor, 9 kvartsavlag, 6 flintor samt 3 smältor/droppar av metall som visade sig bestå av brons. De runda kokgroparna 14C-daterades till 800-620 BC (1 sigma) (2530+/-70-2420+/-40 BP). Den rektangulära kokgropen 14C-daterades till 650-710 AD (1 sigma) (1340+/-60 BP). **Granskning 2017-07-10 (NG):** **Beskrivning:** Boplats enligt tidigare anteckningar, borttagen. **Terräng:** NO-sluttande moränrygg (Ö-V). Skogsmark. (barrskog) och igenväxande vändplan, ca 20 m i diameter, N om och i direkt anslutning till E4:an. **Referenser:** 1) Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998. *Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län*. Skellefteå museum. 2) Andersson, Berit. 2000. *Rapport över arkeologiska förundersökningar av RAÄ 263, 264 & 265, Bureå socken samt RAÄ 630, 631 & 632 Skellefteå socken, föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik - Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn. Skellefteå kommun, Västerbottens län.* (RAÄ dnr 321-5268-2000). 3) Andersson, Berit. 2003. *Rapport arkeologiska slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn.* Arkeologisk Rapport Västerbottens museum.	Undersökt och borttagen

		 Foto mot SV: Niklas Groop 2017.	
RAÄ Skellefteå socken 633	Härd	**Tidigare beskrivning (från 2014) enligt FMIS:** Härd, oval, 0,9x0,5 m (NV-SÖ). Ofylld. 11 stenar ligger i kanten, 0,2-0,3 m st. En flat sten står i SÖ änden. Provstick i mitten visar på förekomst av sot. **Granskning 2017-05-16 (GF) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Härd, oval, 0,8x0,7 m (NNV-SSO). Ofylld. I kanten ett 15-tal löst liggande stenar, 0,1-0,25 m stora och 0,2 m höga. Stenarna är delvis övermossade. **Antikvarisk kommentar:** Stenarna saknar kartlav, vilket tillsammans med de löst liggande stenarna och terrängläget indikerar att härden anlagts under 1900-talet, möjligen i samband med jakt. Tidigare bedömd som fornlämning i FMIS. **Terräng:** S-sluttande stenig moränmark. Skogsmark (tallskog). *Foto mot N. Gerhard Flink 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S117 **Internt arbetsID:** ON2017:148	Härd	**Granskning 2017-07-06 (ON) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Härd, oregelbundet rund, 1 m i diameter och 0,1 m hög. Fyllning av kol, sand och enstaka övermossade stenar. I kanten ca 15 stenar, 0,1-0,25 m stora. **Antikvarisk kommentar:** Härdstenarna saknar kartlav, vilket tillsammans med ytligt kol, ingen rödbränd sand och läget på berghäll tyder på att härden bör bedömas som sentida och inte	Övrig kulturhistorisk lämning

		anlagd före år 1850. Kan vara en härd i samband med jakt. **Terräng:** Liten bergäll i flack moränmark intill myr i SV-V. Skogsmark (tall). *Foto mot NO: Ola Nilsson 2017*	
Obj.nr: S118 **Internt arbetsID:** ON2017:149	Övrigt	**Granskning 2017-07-06 (ON) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Grop, oval, 1,5 x1 m (Ö-V) och 0,3 m djup. Bottenplanet, i V, är 0,4 m i diameter. I S möjlig vall vid kanten, 2 meter bred och lägre än 0,1 meter hög. Vid provstick med sond framkommer blekjord och känns rikligt med stenar, dock tveksamt om de är skörbrända. Tendens till kol kan också ses i sonden, dock i oklar relation till stenarna. **Antikvarisk kommentar:** I anslutning till gropen finns ett flertal täktgropar och gamla rotvältor, varför även denna grop kan höra till denna markstruktur, men gropens storlek, kännbara stenar och tendens till kol i gropen motiverar bevakning (kokgrop?). **Terräng:** Liten avsats i svagt S-sluttning av stenig moränmark vid myr. Skogsmark (tall). *Foto mot N: Ola Nilsson 2017*	Bevakningsobjekt
Obj.nr: S119 **Internt arbetsID:** GF2017:35	Brott/täkt	**Granskning 2017-06-13 (GF):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stenbrott, 3 m i diameter, bestående av ett block som är borrat och kilat till sex skarpkantade stenar.	Övrig kulturhistorisk lämning

		Terräng: Flack småblockig moränmark. Skogsmark (ungtallar). *Foto mot NV: Gerhard Flink 2017.*	
Obj.nr: S120 **Internt arbetsID:** GF2017:34	Övrigt	**Granskning 2017-06-13 (GF):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Område med hamprötningsgropar, ca 100x30 meter (N-S), bestående av grävda gropar, i regel närmast rektangulära och vattenfyllda. I området förekommer även diken, vallar och ytliga täkter i områdets östra del mot fastmark. Vallarna är ca 1-3 m breda och 0,1-0,5 m höga. Områdets ägostruktur karakteriseras av smala skiften. **Terräng:** Sankmark. Skogsmark (delvis grova granar). *Foto mot V: Gerhard Flink 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S121 **Internt arbetsID:** NG2017:42	Plats med tradition	**Granskning 2017-05-24 (NG):** **Skadestatus:** Välbevarad. **Undersökningsstatus:** Ej undersökt. **Beskrivning:** Ungefärlig plats med tradition om kriget 1808-1809 enligt en skylt uppsatt av Skellefteå museum. Platsen traditionen berättar om är sannolikt ett större skogsområde mellan denna plats (där skylten står) och nuvarande väg E4. Området kan i nuvarande kunskapsläge inte preciseras. **Terräng:** Moränmark. Skogsmark. **Tradition:** Enligt uppgift ska den ryska truppen ha varit dold i skogen väster om Landsåkersbacken i väntan på den retirerande svenska truppen vid 1808-1809 års krig. Platsen bör ha legat mellan den äldre landsvägen och nuvarande väg E4. Där gensköt ryska trupper de retirerande svenskarna och fick dem att kapitulera. **Namn:** *Landsåkersbacken.*	Övrig kulturhistorisk lämning

		Referenser: 1) Skellefteå museum 2010: Byar i förändring. Tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs. 2) Westerlund, Ernst. 1984. Byar och folk del II och III Ragvaldsnäs och Yttervik. *Foto mot SV: Niklas Groop 2017.*	
Obj.nr: S122 **Internt arbetsID:** GF2017:33	Övrigt	**Granskning 2017-05-24 (GF) och 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Grop i klapperliknande stenig moränmark, oregelbunden, 3x2 m (N-S/NNV-SSO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1,5 m i diameter, med två stenar, 0,6 m stora och 0,2-0,3 m höga. Vall kring kanten, 1-2 m bred och 0,2 m hög. Stenarna är 0,2-0,7 m stora. **Antikvarisk kommentar:** Svårbedömd, i första hand sentida karaktär av svag blekjordsprofil vid sondning. Svårtydd kartlav, terrängläget och stenarnas storlek kan tyda på sentida aktivitet, t.ex. stubbbtäkt. **Terräng:** Mycket stenig, klapperliknande svagt NO-sluttande moränmark. Skogsmark (tallskog). *Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning

Obj.nr: S123 **Internt arbetsID:** LK2017:339	Övrigt	**Granskning 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Grop i klapper, 2x1,5 m (NV-SO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1,2x1 m (NV-SO), med ett block 0,7 m stort och 0,2 m högt och i kanten ett annat block, 0,6 m stort och 0,3 m högt. Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och 0,2 m hög med i SSV en öppning, 0,5 m bred. Stenarna är 0,1-0,7 m stora. **Antikvarisk kommentar:** Svårbedömd, i första hand sentida karaktär av morfologi, svag eller ingen blekjord vid sondning och obetydlig kartlav. Möjligen stubbtäkt. I omgivande klapper finns omplockningar och fler gropar med liknande utseende. **Terräng:** NV-sluttning av bergshöjd med mindre klapperstenfält och stenig moränmark. Tallskog. *Foto mot VNV: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S124 **Internt arbetsID:** LK2017:338	Boplatsgrop	**Granskning 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Boplatsgrop i klapper, 1,2x0,7 m (VNV-OSO) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,5x0,3 m (VNV-OSO). I NV-S-SO vall kring kanten, 1 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 0,1-0,3 m stora. I N begränsas gropen av ett block, 1,5 m stort och 0,6 m högt. **Antikvarisk kommentar:** I omgivande klapper finns omplockningar och små gropar, ofta intill block. Dessa är av svårbedömd karaktär och bör vid behov övervägas förundersökas såsom ingående i den registrerade fornlämningens fornlämningsområde. **Terräng:** V-sluttning av bergshöjd med mindre klapperstensfält. Tallskog. *Foto mot ONO: Lennart Klang 2017.*	Fornlämning

Obj.nr: S125 **Internt arbetsID:** NG2017:68	Fornlämnings-liknande bildning	**Granskning 2017-07-07 (NG) och 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Kvartsåder, 2 m lång och 0,2 m bred. Inga tecken på att kvarts brutits i denna åder. I tidigare anteckningar beskriven som 23 m lång (sannolikt felskrivning, 2,3 m torde avses). **Terräng:** Hällmark. Skogsmark (gles tallskog). **Referens:** Skog & Historia ObjektID 3008111. *Foto mot N: Niklas Groop 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S126 **Internt arbetsID:** NG2017:67	Övrigt	**Granskning 2017-07-06 (NG) och 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Grop, oval, 1,2x1 m (Ö-V) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 0,4 m i diameter. Vall kring kanten, 0,6-1,5 m bred och 0,1 m hög. Stenarna är 0,1-0,3 m stora, vanligen övermossade. Vid provstick med sond framkommer ingen eller svag blekjordsbildning, vilket indikerar sentida karaktär. 15 m NNO om gropen finns sentida sand- eller grustäkter. **Terräng:** Mycket stenig, klapperstensliknande moränsluttning mot NO. Tallskog. *Foto mot NV: Niklas Groop 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning

Obj.nr: S127 **Internt arbetsID:** NG2017:38	Gränsmärke	**Granskning 2017-05-23 (NG):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Gränssten i befintlig gräns, 0,7 m hög, 0,4 m bred och 0,2 m tjock. I postament, 1 m i diameter och 0,4 m högt av 0,1-0,8 m stora stenar. Stakkäpp i postamentet. **Terräng:** Berghäll. Skogsmark (barrskog). *Foto mot N: Niklas Groop 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S128 **Internt arbetsID:** NG2017:66	Boplats	**Granskning 2017-07-06 (NG,ON) och 2017-08-20 (LK):** **Ej synlig ovan mark:** Ja **Skadestatus:** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning, ca 70x20 m (Ö-V) på sandig avsats. Inom angivet område påträffades vid utredningstillfället 2017 ett 20-tal kvartsbitar i befintligt sandtags södra skärning, samt enstaka skörbrända stenar i sandtagets östra skärning och möjligen på avnött markyta av en övertvärande skogtraktorväg. **Terräng:** Svagt NV-sluttande sandig avsats med blockmoränhöjd i N. Gles tallskog. **Skadebeskrivning:** I området finns ett sandtag, ca 20x10 m (Ö-V) och intill 1,7 m djupt. *Foto mot V: Niklas Groop 2017.*	Fornlämning

Obj.nr: S129 **Internt arbetsID:** NG2017:37	Gränsmärke	**Granskning 2017-05-23 (NG):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Gränsröse i befintlig gräns, 0,9 m i diameter och 0,7 m högt av 0,3-0,7 m stora stenar. Järnrör i mitten. **Terräng:** Berghäll. Skogsmark (barrskog). *Foto mot SV: Niklas Groop 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S130 **Internt arbetsID:** NG2017:36	Gränsmärke	**Granskning 2017-05-23 (NG):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Gränsröse i befintlig gräns, 0,8 m i diameter och 0,5 m högt av 0,3-0,4 m stora stenar. **Terräng:** Berghäll. Skogsmark (barrskog).  *Foto mot N: Niklas Groop 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S131 **Internt arbetsID:** NG2017:57	Brott/täkt	**Granskning 2017-05-24 (NG):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stenbrott, 2x2 m med ett 0,8 meter långt borrhål i ett markfast block.	Övrig kulturhistorisk lämning

		Terräng: Foten av en N-sluttande slänt av blockmorän. Skogsmark (blandskog). *Foto mot S: Niklas Groop 2017.*	
Obj.nr: S132 **Internt arbetsID:** GF2017:31	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-05-24 (GF):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Gårdstomt, oklar utsträckning, ca 50 m i diameter, med fyra husgrunder, två gropar, en jordkällare samt ett ödehus. Husgrunderna kan härledas till ekonomibyggnader av olika art; bland annat en rundloge och en större byggnad med uppkörsbro. Ödehuset är närmast i irreparabelt skick. Mellan husgrunderna är en övergiven gårdsplan beväxt med förvildade kulturväxter. **Terräng:** Avsats i V-sluttande moränhöjd. Skogsmark, (tallskog). *Foto mot Ö: Gerhard Flink 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S133 **Internt arbetsID:** NG2017:35	Övrigt	**Granskning 2017-05-22 (NG, GF) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Lämningar av skjutbana (?), bestående av en vall (skjutvall?) och en nergrävning (markörgrav?). Vallen är 8x3 m (NO-SV) och 1 m hög av 0,3-0,7 m stora stenar och i ytan sand. Omedelbart SO om vallen är nergrävningen 8x2 m (NO-SV) och 0,4 m djup. **Terräng:** NV-sluttande sandig moränmark. Skogsmark	Övrig kulturhistorisk lämning

		(barrskog). *Foto mot S: Niklas Groop 2017.*	
Obj.nr: S134 **Internt arbetsID:** GF2017:15	Hägnad	**Granskning 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stenmur, 25 m lång (NNV-SSO), 1-1,5 m bred och intill 1 m hög av 0,2-1 m stora stenar. Sentida karaktär. Har varit gräns mellan inägor (åker och äng) i Ö och utmark (skog) i V. Mellan stenmuren och befintlig åker mot Ö finns en till stenmur och röjningssten. **Terräng:** Svagt Ö-sluttande moränmark. Blandskog. *Foto mot OSO: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S135 **Internt arbetsID:** NG2017:33	Övrigt	**Granskning 2017-05-22 (NG) och 2017-08-20 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Gränssten?, 0,45x0,35 m och 0,8 m hög, lutande mot SV. Fastkilad av enstaka 0,1-0,9 m stora stenar i sprickbildning av berghäll. Oklar funktion, kan vara annat än gränsmarkering (stentäkt?). **Terräng:** Liten bergrygg. Skogsmark (barrskog).	Övrig kulturhistorisk lämning

		 Foto mot NV: Niklas Groop 2017.	
Obj.nr: S136 **Internt arbetsID:** IN2017:28	Övrigt	**Granskning 2017-06-09 (IN) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Brofäste enligt uppgift. Inga tydliga lämningar. **Terräng:** Svagt S-sluttande moränsluänt. Skogsmark (lövskog vid åkermark). **Referens:** Sagesperson Ulf Dahlberg, Hästhagen. *Foto mot S: Ingela Norlin 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S137 **Internt arbetsID:** GF2017:13	Röjningsröse	**Granskning 2017-05-16 (GF) och 2017-09-17 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röjningsröse, 15x2 m (NO-SV) och 0,4 m högt av 0,3-1 m stora stenar. Mellan stenig mark i NV och stenröjd mark med åker i SO. Yngre röjningssten mellan detta röjningsröse och nutida åker. **Terräng:** Liten stenig moränhöjd. Skogsmark.	Övrig kulturhistorisk lämning

		 *Foto mot SO: Lennart Klang 2017.*	
Obj.nr: S138 **Internt arbetsID:** GF2017:30	Röjningsröse	**Granskning 2017-05-22 (GF):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Röjningsröse, 17x4 m (NO-SV) och 0,4 m högt av 0,4-0,8 m stora stenar, närmast av stenmurtyp, troligen i ägogräns. **Terräng:** Krön och Ö-sluttning av liten moränrygg (NNO-SSV). Skogsmark (kalhygge).  *Foto mot NO: Gerhard Flink 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S139 **Internt arbetsID:** NG2017:26	Gränsmärke	**Granskning 2017-05-16 (NG):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Gränssten, 0,4x0,2 m (N-S) och 0,4 m hög, i postament, 1 m i diameter och 0,2 m högt av 0,2-0,3 m stora stenar. I befintlig gräns. **Terräng:** Avsats (forntida strandvall) i S-sluttande moränmark.	Anmäls ej till FMIS

		 Foto mot NO: Niklas Groop 2017.	
Obj.nr: S140 **Internt arbetsID:** LK2017:337	Härd	**Granskning 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Härd, oval, 0,65x0,55 m ((N-S) och 0,1 m hög. I mitten en sprucken flat häll, ca 0,4 m stor. I kanten ett 10-tal stenar, 0,1-0,2 m stora. Omedelbart Ö om härden är en oval grop 1,5x1 m (N-S) och 0,1 m djup. **Antikvarisk kommentar:** Oklar karaktär genom ovanliga mått och ovanlig uppbyggnad gör att den i första hand bör sättas i samband med närliggande täkter. Naturbildning (liten rotvälta) kan inte helt uteslutas men förefaller osannolikt. **Terräng:** Liten sänka i Ö-sluttande moränmark med fornstrandvallar. Skogsmark (barr). *Foto mot N: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S141 **Internt arbetsID:** NG2017:27	Gränsmärke	**Granskning 2017-05-16 (NG) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Gränssten, 0,5x0,15 m (N-S) och 0,4 m hög, i postament, 1 m i diameter och 0,3 m högt av 0,1-0,5 m stora stenar. I befintlig gräns. **Terräng:** Svagt NO-sluttande moränsluänt. Skogsmark (barrskog).	Anmäls ej till FMIS

		 Foto mot SV: Niklas Groop 2017.	
Obj.nr: S142 **Internt arbetsID:** LK2017:511	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-09-07 (ON) och 2017-10-01 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Bytomt (tre av Tuvans gamla gårdstomter enligt historiska kartor), ca 300 x150 m (VNV-OSO), nu bestående av bostadshus (både permanentbebodda och till synes inte permanentbebodda), några kvarstående gamla timringar (bland annat tre rundlogar), gräsmattor/tomtmark med terrasskanter, samt åkermarker. Kulturlager kan finnas i terrasser och kanske även i åkermark. I VNV fortsätter det bebyggda området med gamla timringar utanför vad som kan förmodas vara den gamla bytomten. **Terräng:** Krönparti av liten bergs- och moränrygg (NNV-SSO) med brant bergig sluttning mot älv i NNO och flacka sedimentmarker mot SSV. Tomtmark med inslag av åkermark. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Skellefteå socken Tuvan nr 1-4. Geometrisk avmätning. 1648. 2) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Tuvan nr 1-4. Geometrisk avmätning. 1723. 3) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Tuvan nr 1-4. Storskifte. 1815. 4) Rikets allmänna kartverks arkiv. Skellefteå östra J133-22K8j60. Ekonomiska kartan 1958. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*. *Gården i OSO. Foto mot NNV: Lennart Klang 2017.* *Gården i VNV. Foto mot N: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning

Obj.nr: S143 **Internt arbetsID:** EH2017:124	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-07 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Jordkällare, ca 7x7 m stor och 3 m hög (högst i S). Överst en intill 0,7 m tjock jordmantel. I S en ingång, 0,7 m bred och 1,8 m hög, i vägg av huggna/kilade stenar, intill 1 m stora och 0,3-0,5 m höga/tjocka. Påbättrad med betong. **Orientering:** 12 m N om järnväg. **Terräng:** Avsats i SSV-sluttning ner mot älv. Impediment i åker. *Foto mot N: Elise Hovanta 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S144 **Internt arbetsID:** EH2017:123	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-07 (EH):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Jordkällare, 6x6 m och intill 3 m hög (högst i V). Överst en intill 1 m tjock jordmantel. I V en ingång, 1 m bred och 1,7 m hög, i en 1,5 m tjock stenvägg av spräckt eller huggen sten i förrummet. Stenvalv. Mest kallmurad, men med något kalkbruk. **Terräng:** V-sluttande moränmark, blandskog. *Foto mot Ö: Elise Hovanta 2017.*	Anmäls ej till FMIS
Obj.nr: S145 **Internt arbetsID:** SJ2017:45	Brott/täkt	**Granskning 2017-06-11 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Fältspatsbrott, 90x10 m (Ö-V) och 12 m djupt. Brutit in i berget från V. Sidorna har borrhål. På båda sidor om brottet ligger skrotsten. Enligt tidigare anteckningar i drift 1930-1933.	Övrig kulturhistorisk lämning

		Terräng: Urbergsrygg (Ö-V). Skogsmark (blandskog). **Referens:** Skog & Historia ObjektID 1000128. *Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017.*	
Obj.nr: S146 **Internt arbetsID:** SJ2017:43	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-06-11 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Gårdstomt (Norra Tuvans gamla gårdstomt), ca 150x50 m (NV-SO). Bebyggd. Inom tomten finns en äldre mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Bevarade skriftliga belägg finns från år 1539. **Terräng:** Flack grusmark. Tomtmark. **Referens kartor:** Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-182:z1:43 Tuvan nr 1-4/1648. Geometrisk avmätning. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*, sid. 517ff. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*, sid. 636ff. *Foto mot Ö: Sune Jönsson 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S147 **Internt arbetsID:** SJ2017:44	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-06-11 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Gårdstomt (Risöns gamla gårdstomt), ca 90x80 m (NV-SO). På tomten finns mangårdsbyggnad och flera övriga byggnader. Tomten har mycket välansade trädgårdsytor. **Terräng:** Krön av grusåsrygg (VNV-ÖSÖ). Tomtmark.	Övrig kulturhistorisk lämning

		Referenser kartor: 1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-182: z1:43 Tuvan nr 1-4/1648. Geometrisk avmätning. 2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-74:2 Hedensbyn nr 1-16/1756. Geometrisk avmätning. 3) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-74:5 Hedensbyn nr 1-16/1803. Storskifte. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*, sid. 516ff. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*, sid. 633ff. *Foto mot SV: Sune Jönsson 2017.*	
Obj.nr: S148 **Internt arbetsID:** EH2017:113	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-05 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Husgrund med oklar funktion, troligen efter ekonomibyggnad, ca 5,5x4,5 m (VNV-OSO). I VNV och SSV stenfot, 0,5-0,7 m hög, av 0,35-0,7 m stora kallmurade stenar. I OSO ingrävt hak, 0,3 m djupt. **Terräng:** SV-sluttande moränmark. Blandskog.  *Foto mot NO: Elise Hovanta 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S149 **Internt arbetsID:** EH2017:115	Brott/täkt	**Granskning: 2017-06-06 (EH):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stenbrott, ca 5 m i diameter. Ett 20-tal slagna stenblock är 0,3-1,4 m stora. Enstaka block har 0,3 m djupa och 25-28 mm grova borrhål. 15 m åt V är ett annat stenblock ca 2,5x1,5 m stort, med borrhål.	Övrig kulturhistorisk lämning

		Terräng: S-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). *Foto mot N: Elise Hovanta 2017.*	
Obj.nr: S150 **Internt arbetsID:** EH2017:114	Brott/täkt	**Granskning: 2017-06-06 (EH):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stenbrott, 3x1,5 (N-S) intill bergvägg i V. Ett 10-tal slagna stenblock är 0,5-1,2 m stora. Ett par block har 0,3 m djupa och 25-28 mm grova borrhål. **Terräng:** Moränmark intill berghällar. Tallskog. *Foto mot V: Elise Hovanta 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S151 **Internt arbetsID:** EH2017:109	Bytomt/gårdstomt	**Granskning: 2017-06-05 (EH, SJ) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Bytomt (en av Norra Hedensbyns gamla bytomter), ca 150x30 m (Ö-V), nu bortschaktad. Vid granskningstillfället i augusti 2017 iakttogs rikligt med tegel och stenar som kan ha hört till husgrunder i avbanad och schaktad mark. Inom bytomten fanns synligt delar av husgrunder vid utredningstillfället i juni 2017, vilka var bortschaktade vid granskningstillfället i augusti. Rester av tre husgrunder var 2-4 m i sida med oklar funktion. I juni iakttogs även indelade trädgårds- eller potatisland samt högar med tegelstenar från raserade spismurar. Enligt historiska kartor har fyra gårdar och två lägenheter funnits inom området. Hedensbyn är känt från 1543 och var delat i Södra och Norra Hedensbyn enligt en karta från 1648. Namnet och terrängläget kan indikera medeltida och ännu äldre bebyggelse på platsen. **Terräng:** Liten höjdrygg (VNV-OSO) vid dalgång med	Förstörd

		Skellefteälven i SSV. Industrimark. **Namn:** *(Norra) Hedensbyn* **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1648 2) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1756 3) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Storskifte. 1803. 4) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-477/1908. Laga skifte. 5) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-563/1913. Hemmansklyvning. 6) Rikets allmänna kartverks arkiv. 22K Skellefteå 8j Hedensbyn/1958. Ekonomiska kartan. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*. *Foto mot SO: Elise Hovanta juni 2017.* *Foto mot VSV: Lennart Klang augusti 2017.*	
Obj.nr: S152 **Internt arbetsID:** EH2017:118	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-06 (EH) och 2017-08-10 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Jordkällare, 8x6 m (N-S) och 3 m hög, högst i S. Källaren är invändigt byggd av kilad sten. Öppning åt S, 1 m bred och 1,3 m hög och väggarna i ingången är ca 1,5 m tjocka. Framför källarens ingång i S är en anslutande gång 10 m lång, 0,8-2 m bred och intill 1,6 m djup. **Orientering:** 3 m V om liten körväg. **Terräng:** Svagt S-sluttande moränmark.	Anmäls ej till FMIS

		 Foto mot N: Elise Hovanta 2017.	
Obj.nr: S153 **Internt arbetsID:** EH2017:117	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-06 (EH) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Uppkörsramp (lobrygga), 5x3,5 m (N-S) och intill 0,7 m hög, högst i S, lägst i N. Kallmurad av 0,4-1 m stora stenar. En del röjningssten och skräp har påförts. **Orientering:** 2 m V om liten körväg. **Terräng:** SSV-sluttande moränmark. Impediment (hallonris och enstaka björkar) mellan åker i V och väg i Ö. *Foto mot N: Elise Hovanta 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S154 **Internt arbetsID:** EH2017:116	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-06 (EH):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Jordkällare, 10x6 m (N-S) och 1,6 m hög. Stenvalv. Till viss del kallmurad, till viss del kalkputs i fogar. Öppning åt S. **Orientering**: 2 m S om länsväg. **Terräng:** Plan moränmark. Lövskog (aspar och sly).  *Foto mot N: Elise Hovanta 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning

Obj.nr: S155 **Internt arbetsID:** EH2017:107	Bytomt/gårdstomt	**Granskning: 2017-06-05 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Område med bebyggelselämningar efter skattehemman, ca 60 m i diameter, bestående av två husgrunder, diffusa gropar och förhöjningar samt en jordkällare. I området rikligt med hallonbuskar, enstaka vinbärsbuskar och gott om höga nässelbestånd. En husgrund efter boningshus är 8x6,5 m (VNV-OSO), med en 0,2-0,8 m hög stenfot av tuktade stenar, 0,3-0,7 m stora, vanligen platta. Husgrunden är trerummig. Mitt på långsidan i NNO är ett spisröse 1,5 m i diameter och 0,35 m högt, av tuktade stenar samt tegelstenar. I husgrundens halva i OSO är en källargrop 2 m i diameter och 0,6 m djup. Delar av stenfoten i SV vilar på berghäll. Sidan i SV delvis raserad. 12 m NO om husgrunden efter boningshus är en annan husgrund ca 20x10 m stor (Ö-V), där långsidan i S syns tydligt med 2-3 skikt av kallmurade naturstenar, 0,3-0,8 m stora. Delvis överfylld av sentida skrot. De diffusa groparna och förhöjningarna finns på höjdryggen ovanför husgrunden efter boningshus. De kan vara lämningar efter uthusbyggnader. Jordkällaren, i NNO, är 9x8 m (N-S) och 2,2 m hög, högst i N och lägre i S. Ingång i N, 1 m bred. Förrummet är ca 2x2 m, med kallmurade väggar av 0,3-1 m stora stenar, 0,15-0,25 m tjocka. Källaren har kallmurat stenvalv. Ingrävd i sluttande moränbacke mot N. Enligt historiska kartor har ett skattehemman funnits på platsen före år 1805 och två gårdar under 1900-talet. **Terräng:** Liten höjdrygg (Ö-V) med svagt SV-sluttande och N-sluttande moränmark med berghällar. Blandskog mellan industriområde och länsväg. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv. Z24-74:5/1803. Storskifte. 2) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-477/1908. Laga skifte. 3) Rikets allmänna kartverks arkiv. 22K Skellefteå 8j Hedensbyn/1958. Ekonomiska kartan. *Husgrunden efter bostadshus. Foto mot V: Elise Hovanta 2017.*	Fornlämning

		 Jordkällaren. Foto mot S: Elise Hovanta 2017.	
Obj.nr: S156 **Internt arbetsID:** EH2017:121	Bytomt/gårdstomt	**Granskning: 2017-06-07 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarat **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Bytomt (en av Norra Hedensbyns gamla bytomter), ca 125x75 m (NV-SO), nu bestående av bostadshus, några uthus, välansade gräsmattor med terrasskanter och i områdets kant upplagd röjningssten i liten omnfattning. Enligt historiska kartor fanns två gårdar här år 1648 och fram till 1900-talet, då ytterligare två gårdar tillkom. **Terräng:** Något kuperad N-sluttning av häll- och moränmark. Tomtmark. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1648 2) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1756 3) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Storskifte. 1803. 4) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-477/1908. Laga skifte. 5) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-563/1913. Hemmansklyvning. 6) Rikets allmänna kartverks arkiv. 22K Skellefteå 8j Hedensbyn/1958. Ekonomiska kartan. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*. *Foto mot SO: Lennart Klang 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S157	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-07 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt	Övrig kulturhistorisk lämning

Internt arbetsID: EH2017:119		**Beskrivning:** Husgrund? ca 6x5 m (NV-SO). I NO en terrasskant intill 0,3 m hög, i övrigt ställvis antydan till stenfot eller oklar avgränsning. I SO en förhöjning, 3x1,5 m (N-S) och 0,6 m hög, av sand och naturstenar, 0,2-0,3 m stora. Förhöjningen kan vara spisröse (eller dumphög). I lövsly mot NO spridda röjningsstenar av sentida karaktär, troligen efter odling. **Terräng:** Svagt NO-sluttande moränmark, N om bergsklack. Skogsmark (blandskog). *Foto mot SSV: Lennart Klang 2017.*	
Obj.nr: S158 **Internt arbetsID:** EH2017:126	Bytomt/gårdstomt	**Granskning: 2017-06-07 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Bytomt (en av Norra Hedensbyns gamla bytomter), ca 250x85 m (VNV-OSO), vid utredningstillfället 2017 bestående av modern villabebyggelse (varav någon ombyggd äldre timring), gräsmattor med terrasskanter av oklar karaktär samt en samlingslokal (Rikets Sal) med parkeringsplatser. Gamla kulturlager kan finnas i marken men är inte kända. Fyra gårdar på denna bydel enligt historiska kartor. Hedensbyn är känt från 1543 och var delat i Södra och Norra Hedensbyn enligt en karta från 1648. **Terräng:** Liten höjdrygg (Ö-V) ovanför Skellefteälven. Tomtmark. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1648 2) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Geometrisk avmätning. 1756 3) Lantmäteristyrelsens arkiv. Skellefteå socken Hedensbyn nr 1-16. Storskifte. 1803. 4) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-477/1908. Laga skifte. 5) Lantmäterimyndighetens arkiv. 24-SKE-563/1913. Hemmansklyvning. 6) Rikets allmänna kartverks arkiv. 22K Skellefteå 8j Hedensbyn/1958. Ekonomiska kartan. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*.	Övrig kulturhistorisk lämning

		 Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.	
Obj.nr: S159 **Internt arbetsID:** EH2017:125	Husgrund, historisk tid	**Granskning: 2017-06-07 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Husgrund, ca 5x4 m (N-S). I S och Ö stenfot av 0,35-1 m stora naturstenar, ställda med flat sida utåt, ställvis i kallmur. I N och V ingrävt hak, 0,1-0,2 m djupt. Tidigare åkrar har funnits S och SO om husgrunden. **Terräng:** Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). *Foto mot NV: Elise Hovanta 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S160 **Internt arbetsID:** SJ2017:41	Röjningsröse	**Granskning 2017-06-07 (SJ) och 2016-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Område med ett 10-tal röjningsrösen, ca 20-25 m i diameter. Dessa är oregelbundna, ca 1-5 m i diameter och 0,2-0,7 m höga av övermossade intill 0,5 m stora stenar. Några mindre röjningsrösen gränsar mot varandra och skulle kunna sammanföras till oregelbundna stentippar. Ligger i anslutning till tidigare åker av sentida karaktär. **Terräng:** Lätt NO-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog). **Referens:** Skog & Historia ObjektID 3008328 och 3008329.	Övrig kulturhistorisk lämning

		 Foto mot ONO: Sune Jönsson 2017.	
Obj.nr: S161 **Internt arbetsID:** SJ2017:35	Stensättning	**Granskning 2017-06-04 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, röseliknande, rund, 1,5 m i diameter och 0,25 m hög. Fyllning av 0,15-0,3 m stora stenar. I NO är ett stenblock 1,0x0,7 m (NV-SO) och 0,5 m högt. Mycket väl avgränsad. Inga andra lösa stenar finns i närområdet. **Terräng:** Avsats i VSV-sluttning av markant bergshöjd med tunna moränavlagringar. Skogsmark (tall). *Foto mot N: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning
Obj.nr: S162 **Internt arbetsID:** SJ2017:36	Träindustri	**Granskning 2017-06-06 (SJ) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus** Skadad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Spånhyvel, rest av. En bjälke, ca 2 m lång, ligger tvärs över bäcken. Enligt markägaren anlades spånhyveln ca 1920 och revs 1937. **Orientering:** 10 m N om gårdsväg. **Terräng:** Fors i bäck med ett 1 m högt fall i S. Gårdsområde. **Referens:** Skog & Historia ObjektID 3008310.	Övrig kulturhistorisk lämning

		 Foto mot N: Lennart Klang 2017.	
Obj.nr: S163 **Internt arbetsID:** SJ2017:37	Stensättning	**Granskning 2017-06-06 (SJ):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Stensättning, närmast rund, 1,0-1,3 m i diameter och 0,2 m hög. Fyllning av 0,25-0,35 m stora stenar. **Antikvarisk kommentar:** Mycket välavgränsad och jämnt lagd motiverar bedömningen *Fornlämning*. **Orientering:** 7 m S om RAÄ Skellefteå stad 32:2. **Terräng:** Liten avsats i S-sluttning av urbergshöjd (Ö-V). Skogsmark (tall). *Foto mot V: Sune Jönsson 2017.*	Fornlämning
Obj.nr: S164 **Internt arbetsID:** SJ2017:38	Röjningsröse	**Granskning 2017-06-06 (SJ) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** - **Undersökningsstatus:** - **Beskrivning:** Område med ett 10-tal röjningsrösen/stentippar, 30x15 m (N-S). Samtliga utmed och VNV om åker. **Terräng:** Flack och svagt SV-sluttande moränmark. Skogsmark (barr). **Referens:** Skog & Historia ObjektID 3008278.	Anmäls ej till FMIS

		 Foto mot S: Sune Jönsson 2017.	
Obj.nr: S165 **Internt arbetsID:** SJ2017:39	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-06-07 (SJ) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Gårdstomt (en av Furunäs gamla gårdstomter), ca 60 m i diameter. Bebyggd. Inom tomten finns i SV rester av grund till ekonomibyggnad. På platsen för den gamla mangårdsbyggnaden (som brann ner) står idag en modern villa. Tomten har mycket välansade trädgårdsytor med terrasskanter. Bevarade skriftliga belägg för just denna gård finns från år 1619. **Terräng:** Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-55z1:46 Furunäs nr 1-3/1648. Geometrisk avmätning. 2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-55:1 Furunäs nr 1-3/1801. Storskifte. 3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-SKE-678 Furunäs/1882. Laga skifte. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*, sid. 524ff. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*, sid. 653ff. *Foto mot VNV: Sune Jönsson 2017.*	Övrig kulturhistorisk lämning
Obj.nr: S166 **Internt arbetsID:** SJ2017:40	Bytomt/gårdstomt	**Granskning 2017-06-07 (SJ) och 2017-09-16 (LK):** **Skadestatus:** Välbevarad **Undersökningsstatus:** Ej undersökt **Beskrivning:** Bytomt (Furunäs gamla bytomt), ca 200 m i diameter. Bebyggd med ett flertal villor. Inom gårdstomterna finns flera rester av grunder till ekonomibyggnader. Tomterna har mycket välansade trädgårdsytor. Mellan tomterna mindre	Övrig kulturhistorisk lämning

		impediment med bland annat en stenmur. Bevarade skriftliga belägg för dessa gårdar finns från år 1539 och 1625. **Terräng:** Krön av moränhöjd med f.d. delar av Skellefteälven i S. Villatomter. **Referenser kartor:** 1) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-55z1:46 Furunäs nr 1-3/1648. Geometrisk avmätning. 2) Lantmäteristyrelsens arkiv: Z24-55:1 Furunäs nr 1-3/1801. Storskifte. 3) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 24-SKE-678 Furunäs/1882. Laga skifte. **Referenser övrigt:** 1) Lundström, Ulf, 2004: *Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650*, sid. 524ff. 2) Lundström, Ulf (red.), 2001: *Skellefteå socken 1650-1790*, sid. 653ff. *Foto mot VSV: Sune Jönsson 2017.*	

Tabell X. Områden för kontroll i utredningssteg 2 i Skellefteå socken och stad

ID-nr	Lämningstyp 2017	Beskrivning med tillhörande information och foto	Antikvarisk bedömning 2017
Internt arbetsID: EH2017:112	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning: 2017-06-06 (EH) och 2017-08-19 (LK):** **Utredningsområde.** Möjligt läge topografiskt och jordartsmässigt för en boplats inom ca 35x25 m (NV-SO), ca 40 m över havet. **Terräng:** Plan sandig avsats mellan berghällar i S och liten dalgång i N. Avverkad skogsmark (barrskog). *Foto mot NV: Elise Hovanta 2017.*	Påtagligt förhöjd risk
Internt arbetsID: NG2017:30	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-05-16 (GF, NG) och 2017-08-19 (LK):** **Utredningsområde.** Möjligt läge topografiskt och jordartsmässigt för en boplats inom ca 80x50 m stor yta (N-S), ca 50 m över havet. Inga fynd vid okulär besiktning i bland annat skärning vid befintlig täktgrop i området. Både mindre och större täktgropar förekommer i området. **Terräng**: Sandig svagt Ö-sluttande avsats i blockmorän. Skogsmark (ung tallskog). *Foto mot V: Niklas Groop 2017.*	Påtagligt förhöjd risk
Internt arbetsID: NG2017:32	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-05-22 (GF, NG) och 2017-09-17 (LK):** **Utredningsområde.** Möjligt läge för en boplats inom ca 150x30 m, ca 25-30 m över havet. Inga fynd vid okulär besiktning i bland annat rotvälta i området. **Terräng**: Svagt Ö-sluttande moränmark med inslag av sand mellan häll- och moränryggar i N och S. Skogsmark (blandskog).	Förhöjd risk

		 Foto mot NV: Niklas Groop 2017.	
Internt arbetsID: NG2017:34	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-05-22 (GF, NG) och 2017-09-17 (LK):** **Utredningsområde.** Möjligt läge för en boplats inom ca 50x50 m, ca 45 m över havet. Inga fynd vid okulär besiktning i området. Ytliga täkter i delvis sandig mark som i N övergår i skärning för väg E4. **Terräng**: Svagt N-sluttande sandig moränmark mellan steniga moränhöjder i S och Ö och med stenig moränmarl i V. Skogsmark (barrskog). *Foto mot Ö: Niklas Groop 2017.*	Förhöjd risk
Internt arbetsID: NG2017:39	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-05-22 (GF, NG) och 2017-09-17 (LK):** **Utredningsområde.** Möjligt läge för en boplats inom ca 40x30 m, ca 45 m över havet. Ytliga täkter i området. Inga fynd vid okulär besiktning i området. **Terräng**: Sandig avsats i svagt N-sluttande moränmark med fornstrandvallar mellan stenig moränmark i Ö och V. Skogsmark (barrskog). *Foto mot N: Niklas Groop 2017.*	Förhöjd risk
Internt arbetsID: NG2017:65	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-07-06 (NG, ON) och 2017-08-20 (LK):** **Utredningsområde.** Bra läge topografiskt och jordartsmässigt för en stenåldersboplats inom ca 50 m i diameter. Inga fynd vid okulär besiktning.	Påtagligt förhöjd risk

		Terräng: Svagt V-sluttande sandig sänka mellan berg- och moränryggar i N, S och V. Skogsmark (tallskog). *Foto mot S: Niklas Groop 2017.*	
Obj.nr: **Internt arbetsID:** NG2017:69	Utredningsområde (boplatsläge?)	**Granskning 2017-07-09 (NG, ON) och 2017-09-16 (LK):** **Utredningsområde.** Bra läge topografiskt och jordartsmässigt för en stenåldersboplats inom ca 60x20 m (NV-SO), ca 45 m över havet, på flack, sandig avsats, avsmalnande mot SO. Inga fynd vid okulär besiktning. **Terräng**: Liten avsats i NO-sluttande moränmark mellan stenig moränrygg i SV och flack, tuvig mark i NO. Skogsmark (tallskog). *Foto mot VSV: Lennart Klang 2017.*	Påtagligt förhöjd risk

Figur XIII. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i södra delen av Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018.



Figur XIV. Registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i norra delen av Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun. Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018.